

# دراسة جدوى إنجاز وصلة دائمة تربط جزيرة جربة باليابسة على مستوى منطقة الجرف

## 1. المقدمة

عهدت الإدارة العامة للجسور والطرق بوزارة التجهيز والإسكان إلى الشركة المركزية لتجهيز البلاد (SCET-TUNISIE) بإعداد دراسة جدوى إنجاز وصلة دائمة تربط جزيرة جربة باليابسة على مستوى منطقة الجرف بما في ذلك منشآت الربط مع الطرقات الجهوية رقم 108 و 116 والطرق المحلية رقم 943 و 944.

يتم تنفيذ الدراسة على مرحلتين:

### -المرحلة الأولى:


تشمل الدراسة الأولية جمع الوثائق والمعطيات فضلا عن إجراء البحوث وتحليل المسارات والسيناريوهات الممكنة وتشمل أيضا دراسة الأثر البيئي والاجتماعي ودراسة حركة المرور.

### -المرحلة الثانية:

تشمل هذه المرحلة الدراسات الفنية للمرحلة الأولية للتصميم ودراسات الجدوى الاقتصادية والمالية لمختلف السيناريوهات الممكنة وأيضا دراسة الأثر البيئي والاجتماعي ومقارنتها على أساس تحليل متعدد المعايير للتوصل إلى اختيار سيناريو تهئية يستخدم في الدراسات المقبلة.

## 2. بيانات حركة المرور

تم اجراء مسح لحركة المرور في شهر نوفمبر 2021، وقدر المتوسط السنوي لحجم المرور اليومي (TJMA) بـ 2644 عربة عبر البطاحات و8477 عربة عبر الطريق الروماني.




في سنة 2030 وهو العام المحتمل لبدء تشغيل الجسر يتوقع أن تكون حركة المرور حسب الآتي: 10227 عربة على الجسر و5864 عربة على الطريق الروماني.

### 3. ممرات المسار

تم اقتراح ثلاث مجموعات من الممرات:

- ❖ الممر الشمالي الغربي: A
- ❖ الممر المركزي: B
- ❖ الممرات الجنوبية الشرقية: C و D.



نستعرض في الجدول التالي طول الجسر وطول الوصلة من جهة أجيم وطول الوصلة من جهة الجرف بالنسبة لجميع الممرات

الممر	طول الجسر (م)	طول الوصلة من جهة أجيم (م)	طول الوصلة من جهة الجرف (م)
الممر A	2 704	7 680	A1=1 470
	2 704	7 680	A2=2 600
الممر B	2 310	7 680	B1=1 050
	2 310	7 680	B2=1 530
الممر C1	2 360	9 200	650
الممر C2	2 360	11 170	650
الممر D1	2 500	9 620	1 900
الممر D2	2 500	11 590	1 900

## 4. تحليل مختلف الممرات

تم اجراء تحليل و مقارنة مختلف الممرات من النواحي البيئية، الاجتماعية، الاقتصادية والتقنية.  
يلخص الجدول التالي النقاط الايجابية والنقاط السلبية الرئيسية لكل ممر

النقاط السلبية	النقاط الايجابية	الممر
<p>-وجود احتمالية عالية لانجراف واجهة المنحدر على جانب الجرف حيث بداية الجسر، ويتطلب هذا الأمر حماية خاصة لواجهة المنحدر</p> <p>- عبور موقع رامسار على مسافة 1.45 كم</p> <p>- الممر A هو الأقل تصنيفاً من وجهة نظر بيئية</p> <p>- يحتوي الممر A على أطول جسر وهو الأعلى كلفة</p>	<p>- دعامات الجسر هي الأقل ارتفاعاً (يليه الممر B)</p> <p>- يتمتع الممر A بأفضل خصائص الوصلات الأرضية (يليه الممر B و D)</p>	الممر A
<p>-وجود احتمالية عالية لانجراف واجهة المنحدر على جانب الجرف حيث بداية الجسر، ويتطلب هذا الأمر حماية خاصة لواجهة المنحدر</p> <p>- الأقل تصنيفاً من وجهة نظر أصحاب المصلحة Parties prenantes وضعف امكانيات التنمية في المنطقة</p>	<p>- عبور موقع رامسار على مسافة 0.890 كم</p> <p>- الممر B هو الأكثر تصنيفاً من وجهة نظر بيئية (يليه C و D1)</p> <p>- طول الجسر هو الأقصر مقارنة بالممرات الأخرى مما يجعله الأقل كلفة</p>	الممر B
<p>- دعامات الجسر هي الأكثر ارتفاعاً</p>	<p>- عبور موقع رامسار على مسافة 0.790 كم</p> <p>- عدم وجود مخاطر لانجراف واجهة المنحدر على جانب الجرف</p>	الممر C1 الممر C2
<p>- نسبة مصادرة الممتلكات بالنسبة ل D2 هامة مقارنة بالممرات الأخرى</p>	<p>- عبور موقع رامسار على مسافة 0.820 كم</p> <p>- نسبة مصادرة الممتلكات بالنسبة ل D1 ضعيفة مقارنة بالممرات الأخرى</p> <p>- الممر D1 هو الأفضل تصنيفاً من الناحية الاجتماعية (التنمية في المنطقة ومصادرة الممتلكات)</p> <p>- عدم وجود مخاطر لانجراف واجهة المنحدر على جانب الجرف</p>	الممر D1 الممر D2

لقد أثبتت نتيجة التحليل أن الممرات B و D1 هي الممرات الأعلى تصنيفاً، لذلك وقع اقتراح دراستها خلال المرحلة الثانية للدراسة.